

Nummer:00175
Bearbeitungsstand: 09.09.2022

Betriebsanweisung

Betrieb: **WE-EF LEUCHTEN
GmbH**

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich MB1

1. Anwendungsbereich

Bearbeitungszentrum Hedelius F7

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Schnittverletzungen durch Späne.
- Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich
- **Bei Reinigung der Maschine ist der Not-Aus zu betätigen.**



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken.
- Werkstücke Festspannen bzw. am Anschlag anlegen.
- Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand.
- Späne nur mit Spannhaken oder Handfeger entfernen.
- Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten.
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken.
- Enganliegende Kleidung tragen
- Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig.
- Bei der Benutzung von Druckluft ist Gehörschutz zu tragen



4. Verhalten bei Störungen

- Bei Bruch oder Festsetzen des Werkzeuges sowie bei herum-schleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen

5. Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen
- Notruf: **112**
- **Ersthelfer**



6. Sachgerechte Entsorgung

- Späne nach Abschluss der Arbeit in Spänesammelbehälter;
- Maschine zum Arbeitsende reinigen;
- Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen;
- Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen.
- Standplatz vor der Maschine freihalten.

Datum: 09.09.2022

Vorarbeiter