

1. Anwendungsbereich

Bearbeitungszentrum Hermle

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Schnittverletzungen durch Späne.
- Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich
- Standplatz vor der Maschine freihalten
- Fahrständer darf nur bei geschlossener Tür arbeiten



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken.
- Werkstücke Festspannen bzw. am Anschlag anlegen.
- Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand.
- Späne nur mit Spanhaken oder Handfeger entfernen.
- Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten.
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken.
- Enganliegende Kleidung tragen
- Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig.
- Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Fräsen nicht getragen werden
- Sicherheitsschuhwerk tragen
- Je nach Anwendung Gehörschutz tragen
- Regelmäßige Klontrolle der Absauganlage
- Filterreinigung beachten



4. Verhalten bei Störungen

- Bei Bruch oder Festsetzen des Werkzeuges sowie bei herum-schleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen

5. Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen
- Notruf: **112**
- **Ersthelfer :Frank Gregorzewski, Uwe Simon**



6. Sachgerechte Entsorgung

- **Beim reinigen der Machine Not-Aus betätigen**
- Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen;
- Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen.
- Betriebsstoffe fachgerecht entsorgen
- Betriebsanleitung Absaugung Ölnebel beachten

Datum: 31.03.2025

Meister/Vorarbeiter