Nummer: 1043
Bearbeitungsstand: 10/19
Inventarnummer: 6508
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **MF2**

Betriebsanweisung
Tisch- und Ständer-bohrmaschine

Betrieb: WE-EF LEUCHTEN GMBH

1. Anwendungsbereich

Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Erfasst werden an Kleidung und Haaren
- Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder weg-fliegende Teile
- Schnittverletzungen durch Späne
- Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken
- Schutzbrille tragen
- Werkstücke festspannen bzw. am Anschlag anlegen
- Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand
- Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen
- Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten
- Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Enganliegende Kleidung tragen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
- Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Bohrmaschinen nicht getragen werden

4. Verhalten bei Störungen

- Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

- **Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen**
- **Notruf: 112**
- Unfall melden

6. Instandhaltung; Entsorgung

- Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter
- Maschine zum Arbeitsende reinigen
- Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen
- Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen
- Standplatz vor der Maschine freihalten

Datum:

Unterschrift:
Meister/Vorarbeiter