

1. Anwendungsbereich

Bolzenschweißgerät AS1065

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Geladenes Gerät nicht unbeaufsichtigt liegen lassen immer gegen unbeabsichtigtes Benutzen sichern.
- Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Gerät sprühen,
- Der Aufenthalt für Personen mit Herzschrittmacher ist während der Schweißung verboten
- Vorsicht bei heißen Oberflächen.



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Lose Kontaktstellen im Schweißstromkreis führen zu Brandstellenerhöhtem Verschleiß und führen zu schlechten Schweißergebnissen.
- Das Gerät in den Pausen immer abschalten
- Handschuhe tragen
- Schutzbrille tragen
- Schwer entflammbare Kleidung tragen
- Gehörschutz tragen



4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen sofort Arbeiten einstellen, Vorgesetzten informieren
- Vorgesetzte unverzüglich informieren!
- **Nicht selbst reparieren!**

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen: F. Gregorzewski, G. Berndt
- **Notruf: 112**
- Unfall melden



6. Instandhaltung; Entsorgung

- Wartung der elektrischen Anlage darf nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden

Datum: 31.03.2025

Unterschrift: