

Nummer 00189

Datum: 02.04.2025

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Gießerei**

Betriebsanweisung Betrieb: **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

1. Gefahrstoffbezeichnung

Chem -Trend Top-211

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Giftig für Wasserorganismen
- Mit langfristiger Wirkung

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Empfohlen, die in der Gießerei übliche Arbeitskleidung
- Schutzbrille
- Handschuhe,
- Gießerstiefel



4. Verhalten im Gefahrfall



Mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Vorsicht! Rutschgefahr durch ausgelaufene Lösung !
Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: **Pulverlöscher**. Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung!

5. Erste Hilfe



Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel!

Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten (Zahnprothesen, Erbrochenes entfernen, stabile Seitenlagerung), Atmung und Puls überwachen. Bei Atem- oder Herzstillstand: künstliche Beatmung und Herzdruckmassage.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zu trinken geben. Verschlucken kann zu Lungenschädigung führen. Krankenhaus!

Ersthelfer: Notruf: 112

6. Sachgerechte Entsorgung

Nicht in Abguss oder Mülltonne schütten! Zur Entsorgung sammeln

Datum: 02.04.2025

Vorarbeiter: