00193	**BETRIEBSANWEISUNG** **gemäß § 14 GEFSTOFFV**	WE-EF LEUCHTEN GmbH

Abteilung: Mechanische Bearbeitung MB1	**Bereich: Schleiferei**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Aluminiumstaub

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Aluminiumstaub-Luftgemische sind explosionsfähig.
- Aluminiumstäube sind brennbar.
- Gesundheitsschäden bei langzeitigem Einatmen der Stäube sind möglich.
- Starke Reaktionen zum Beispiel mit Alkoholen und Halogenkohlenwasserstoffen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Von Zündquellen fernhalten –Sicherheitsabstand von 5 Meter einhalten!

Augenschutz: Schutzbrille
Handschutz: Schutzhandschuhe
Kleidungsschutz: Arbeitsschürze, Sicherheitsschuhe Arbeitskleidung
Schutzmaske FFP2

Keine Stahlteile schleifen

Keine Fremdkörper einsaugen!

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



- Entstehungsbrand mit Feuerlöscher D oder trockenem Sand löschen.
- Abgelöschte Kleidung entfernen.
- **Sofort** Ersthelfer und Vorgesetzten informieren.

Ersthelfer :F. Gregorzewski G.Berndt

ERSTE HILFE

Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser Abspülen und Arzt konsultieren.

Verbrennungen: Brennende Person ablöschen. Mit heißen Stoffen behaftete Kleidung sofort entfernen. Lokale Kaltwasseranwendung.

Notruf : 112

Verantwortung

Datum 09.09.2022
Unterschrift:
Meister/Vorarbeiter