

BETRIEBSANWEISUNG

1. ANWENDUNGSBEREICH

Halbautomatische Einschlagmaschine Serie FS390


2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

 	- Erfassen von Fingern oder Händen durch Wickelfolie können zu Verletzungen führen. - Durch Anfahren durch die Maschine im Fahrbereich können Verletzungen, auftreten. - Stolpergefahr am Drehteller und an der Verbindung zur Bediensäule	 
--	--	--

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

 	- Die Mitarbeiter sind für den Betrieb der Maschine ausreichend zu unterweisen. - Während der selbsttätigenden Wickelphase nicht im Fahrbereich der Maschine aufhalten. - Sicherheitseinrichtungen nicht außer Betrieb setzen (ausgenommen Reparatur- u. Wartungsbetrieb). - Enganliegende Kleidung (Ärmel, Jacke) tragen. - Drehteller mit Stapler nicht befahren.	 
---	---	---

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

	- Störungen im Betriebsablauf durch fachlich unterwiesene Personen beheben, ggf. Vorgesetzten informieren. - Bei Reißen der Wickelfolie Maschine erst abschalten und dann den Fehler beheben (Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern).	
--	--	--

5. ERSTE HILFE

	- Abhängig vom Unfall, soweit möglich Erste Hilfe leisten, ggf. Hilfe herbeirufen. - Hilfskräfte einweisen, ggf. auf besondere Gefahren hinweisen. Notruf 112	
--	--	---

6. Sachgerechte ENTSORGUNG

	- Reparaturen nur von Fachpersonal und mit schriftlichen Reparaturauftrag ausführen lassen. - Wartung in regelmäßigen Abständen durchführen (s. Herstellerempfehlung). - Materialreste Fachgerecht Entsorgen.	
--	---	--

Datum: 09.09.2022

Unterschrift
Verantwortlicher: