

NR.00246

Stand/
14.04.2025

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GEFSTOFFV

WE-EF LEUCHTEN
GmbH

Abteilung: Mechanische Bearbeitung MB1

Bereich: Schleiferei

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Aluminiumstaub

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Aluminiumstaub-Luftgemische sind explosionsfähig.
- Aluminiumstäube sind brennbar.
- Gesundheitsschäden bei langfristigem Einatmen der Stäube sind möglich.
- Starke Reaktionen zum Beispiel mit Alkoholen und Halogenkohlenwasserstoffen.



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Zündquellen fernhalten – Sicherheitsabstand von 5 Meter einhalten!

Augenschutz: Schutzbrille

Handschutz: Schutzhandschuhe

Kleidungsschutz: Arbeitsschürze, Sicherheitsschuhe Arbeitskleidung
Schutzmaske FP1



Keine Stahlteile schleifen

Keine Fremdkörper einsaugen!



VERHALTEN IM GEFAHRFALL




- Entstehungsbrand mit Feuerlöscher D oder trockenem Sand löschen.
- Abgelöschte Kleidung entfernen.
- **Sofort** Ersthelfer und Vorgesetzten informieren.

Ersthelfer :F. Gregorzewski G.Berndt



ERSTE HILFE



Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser Abspülen und Arzt konsultieren.

Verbrennungen: Brennende Person ablöschen. Mit heißen Stoffen behaftete Kleidung sofort entfernen.
Lokale Kaltwasseranwendung.



Notruf : 112

Verantwortung

Datum 19.09.2022

Unterschrift:

Meister/Vorarbeiter

