

1. Anwendungsbereich

Bohrvorschubeinheit 3 Fach, mit pneumatischem Niederhalter

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



Quetsch- und Schergefahren von Körperteilen durch den pneumatischen Niederhalter

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Prüfen von Druckschläuchen und Schlauchverbindungen vor Aufnahme der Tätigkeit und Undichtigkeitsprüfung
- Einrichtarbeiten nur durch hierzu beauftragte Mitarbeiter

Nach dem Einrichten Sperrbereich festlegen. Es dürfen sich nur autorisierte Personen an der Maschine aufhalten

- Schutzhandschuhe tragen
- Sicherheitsschuhwerk tragen
- Gehörschutz tragen



4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Arbeiten einstellen, Vorgesetzten informieren.
- Beschädigte oder. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen aussortieren, besonders kennzeichnen und Elektrofachkraft informieren.
- Vorgesetzte unverzüglich informieren!
- **Nicht selbst reparieren!**



5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- Ersthelfer F. Gregorzewski
- Notruf: ***7 112**
- Unfall melden



6. Instandhaltung; Entsorgung

- Schadhafte Geräte und Werkzeug von Sachkundigen überprüfen und reparieren lassen.
- Wartung – Inspektion – Instandsetzung durch F.Gregorzewski
- Für die fachgerechte Entsorgung zuständig: F.Gregorzewski

Datum: 31.03.2025

Unterschrift:
Meister/Vorarbeiter