

1. Anwendungsbereich

Schweißvorrichtung für Bandsägebänder

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Schnittverletzungen durch scharfe Kanten am Werkstück
- Werkstücke sind heiß, Verbrennungsgefahr
- Rotierende Schleifscheibe nicht berühren



3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken.
- S
- ägeband Festspannen bzw. am Anschlag anlegen.
- Betriebsanweisung beachten.
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken.
- Enganliegende Kleidung tragen
- Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig.
- Augenschutz tragen
- Nur Teile aus Eisenmetallen schleifen
- Keine Sonderwerkstoffe wie Titan, Magnesium oder Aluminium schleifen.
- Gehörschutz zur Verfügung stellen
- Feiner Schleifstaub kann zu Atemproblemen führen



4. Verhalten bei Störungen

- Störungen nur im Stillstand beseitigen
- Reparaturen nur vom fachkundigen Personal durchführen lassen.

5. Erste Hilfe



- Ersthelfer heranziehen
- Notruf: **112**
- **Ersthelfer**



6. Sachgerechte Entsorgung

- Maschine zum Arbeitsende reinigen;
- Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen;
- Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen.
- Standplatz vor der Maschine freihalten.

Datum: 02.04.2025

Vorarbeiter :