

Nummer: 0020
Datum: 16.03.2015

Verantwortlich: **Vorarbeiter PB2**

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Chemische Vorbehandlung/ PB2**

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

Betrieb: **WE-EF LEUCHTEN
GmbH**

1. Gefahrstoffbezeichnung

	Produktname: DC 3-1 Reiniger für den Einsatz in VACUDEST Vakuumdestillationssystemen	
--	--	--

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

	<ul style="list-style-type: none">- Kann gegenüber Metallen korrosiv sein- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden	
--	--	--

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 	<ul style="list-style-type: none">- Atemschutz bei ungenügender Absaugung, Grenzwertüberschreitung/ Aerosol- oder Nebelbildung Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: B- Chemikalienschutzhandschuhe (Stulpenhandschuhe) > bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren- Gestellbrille mit Seitenschutz- Schutzkleidung (Laborkittel, Overall, Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe)- vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden	 
--	---	--

4. Verhalten im Gefahrfall

	<ul style="list-style-type: none">- Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen; Geeignete Löschmittel: alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Sprühwasser; Wasservollstrahl ungeeignet; im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich, umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzkleidung verwenden; kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation gelangen; wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus Gefahrenzone entfernen- bei unbeabsichtigter Freisetzung Persönliche Schutzausrüstung verwenden; für ausreichende Lüftung sorgen; bei Einwirkung von Dämpfen/Stäuben/Aerosol ist Atemschutz zu verwenden; nicht in Kanalisation, Gewässer, Untergrund/ Erdreich gelangen lassen- mechanisch aufnehmen; mit saugfähigem Material aufwischen; verunreinigte Flächen gründlich reinigen; mit Detergentien reinigen, Lösemittel vermeiden; in geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen <p>- Giftnotruf Berlin: 030/19240 Notruf/Feuerwehr: 112</p>	
---	--	--

5. Erste Hilfe

	<ul style="list-style-type: none">- bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen; Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen; niemals einer bewusstlosen Person oder bei Auftreten von Krämpfen etwas über den Mund verabreichen, bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen- nach Einatmen: bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen; Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten- nach Hautkontakt: beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife; bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen- nach Augenkontakt: bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen- nach Verschlucken: den Mund mit reichlich Wasser ausspülen und sofort medizinische Hilfe holen; reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen <p>- Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen</p>	
--	---	---

6. Sachgerechte Entsorgung

	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt ist eine Säure. Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Abfallcode (91/689/EWG): 11 01 06*	
--	---	--

Datum:

Unterschrift:
Vorarbeiter/Meister