Nummer: 0050
Datum: 12.03.2021
Verantwortlich: **Vorarbeiter PB2**
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **Chemische Vorbehandlung/ PB2**

Betriebsanweisung
gem. § 14 GefStoffV

Betrieb: **WE-EF LEUCHTEN GmbH**

1. Gefahrstoffbezeichnung

Produktname: **Oxsilan Additive 9951**
Vorbehandlung für Metalloberflächen

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- kann gegenüber Metallen korrosiv sein

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- bei Aerosol- oder Nebelbildung Atemschutz erforderlich
- Dichtschließende Schutzbrille
- säurebeständige Schutzkleidung und Schutzhandschuhe
- bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen
- Berührungen mit der Chemikalie vermeiden
- von Nahrungsmitteln fernhalten
- vor Pausen, bei Arbeitsende und bei Berührung Hände gründlich waschen

4. Verhalten im Gefahrfall

- bei Störungen Aufsichtsführende informieren
- persönliche Schutzausrüstung verwenden, für ausreichende Lüftung sorgen
- verschüttetes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen
- mit reichlich Wasser abwaschen
- geeignete Löschmittel CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl
- **Giftnotruf Berlin: 030/19240 Notruf/Feuerwehr: 112**

5. Erste Hilfe

- mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen
- nach Einatmen sofort für Frischluft sorgen, Betroffenen ruhig und warm lagern
- nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser u. Seife abwaschen, gut nachspülen
- nach Augenkontakt sofort Augen bei geöffnetem Lidspalt mit Wasser spülen
- nach Verschlucken sofort Mund gründlich mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser zur Verdünnung nachtrinken lassen, kein Erbrechen herbeiführen
- in jedem Fall unverzüglich Arzt konsultieren
- **Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen**

6. Sachgerechte Entsorgung

- Produkt unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen
- Leergebinde nur im gespülten Zustand zurückgegeben
- ungereinigte Leergebinde sind wie die Inhaltsstoffe zu behandeln

Datum:

Unterschrift:
Vorarbeiter/Meister