

Nummer: 1004

Bearbeitungsstand: 10/19

Inventarnummer: 5573

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **BS2**

Betriebsanweisung Exzenterpresse

Betrieb **WE-EF LEUCHTEN
GmbH**

1. Anwendungsbereich

Arbeiten an der Exzenterpresse groß

2. Gefahren für Mensch und Umwelt



Quetsch- und Schergefahren von Körperteilen durch das Pressenwerkzeug einschließlich Aufspannung und Werkzeugwechsel

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Prüfen von Druckschläuchen und Schlauchverbindungen vor Aufnahme der Tätigkeit und Undichtigkeitsprüfung
- Einrichtarbeiten nur durch hierzu beauftragte Mitarbeiter
- Einrichter: **Mitarbeiter BS2**

4. Verhalten bei Störungen

- Bei Störungen Arbeiten einstellen, Vorgesetzten informieren
- Beschädigte oder defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen aussortieren, besonders kennzeichnen und Elektrofachkraft informieren
- Vorgesetzte unverzüglich informieren!
- **Nicht selbst reparieren!**

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- **Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen**
- **Notruf: 112**
- Unfall melden



6. Instandhaltung; Entsorgung

- Schadhafte Geräte und Werkzeug von Sachkundigen überprüfen und reparieren lassen
- Wartung/ Inspektion/ Instandsetzung durch: Mitarbeiter BS2
- Für die fachgerechte Entsorgung zuständig:

Datum:

Unterschrift:
Meister/Vorarbeiter