

Nummer: 1041

Bearbeitungsstand: 10/19

Inventarnummer: 6500

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: **MF2**

## Betriebsanweisung Tisch- und Ständer- bohrmaschine

Betrieb **WE-EF LEUCHTEN  
GMBH**

### 1. Anwendungsbereich

**Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen**

### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Erfasst werden an Kleidung und Haaren
- Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile
- Schnittverletzungen durch Späne
- Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich



### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken
- Schutzbrille tragen
- Werkstücke festspannen bzw. am Anschlag anlegen
- Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand
- Späne nur mit Spänehooken oder Besen entfernen
- Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten
- Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Enganliegende Kleidung tragen
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
- Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Bohrmaschinen nicht getragen werden



### 4. Verhalten bei Störungen

- Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen

### 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe



- **Ersthelfer (sh. Aushang Intranet) heranziehen**
- **Notruf: 112**
- Unfall melden



### 6. Instandhaltung; Entsorgung

- Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter
- Maschine zum Arbeitsende reinigen
- Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen
- Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen
- Standplatz vor der Maschine freihalten

Datum:

Unterschrift:  
Meister/Vorarbeiter